

吸锡线(带)







专注品质 专注图据

产品参数

PRODUCT PARAMETERS



第一步:对于想清除的焊锡.将适当长度的吸锡线 置于被清理的回焊点上,然后用电烙铁焊嘴轻压 加热。焊锡融化后即被吸锡线吸取。

Place the wick over the solder to be removed Push, the healed soldering iron tip onto the wick. The melted solder will be absorbed.

第二步:一旦吸取了焊锡,请同时移开电烙铁和 吸锡线。

Remove both the saldering wick and the soldering from the FCB.

第三步: 已使用过的吸锡线, 请用剪钳剪掉。

the nippers to cut off the used part of the wick.

【产品包装】8个/袋

【总长度】1.5m×1.5/2.0/2.5/3.0/3.5mm

【产 地】广东深圳

【储存方法】密封避光、干燥防潮

【特 效】耐氧化 防腐蚀 导热上锡性能好且彻底

【适用范围】适用于清理PCB板等焊锡时使用



用途举例:



