



扫码了解LCSC530+万用表详情

LCSC530+ 新型数字万用表使用说明书

一、概述

LCSC530+是一款便携式万用表，产品采用新一代智能ADC芯片，具有测量过压、过流报警提示，电路配备完善的防高压误测装置；符合安规CAT III 600V/CAT II 1000V要求，是商业、工业电工界优先选择的数字万用表。

二、特点

- 外观新颖，把握手感舒适，结构扎实
- 可承受2米高度的跌落
- 大屏LCD 4000位模数显示，快速ADC/数转换器（3次/秒）
- 全功能误测保护，最大可承受1000V过电压冲击。并设置有过压、过流报警提示
- 大容量电容扩展量程，测量响应读数快，尤其是电容档比较同类产品，≤10ms响应时间约6秒内
- 产品Continuity通断测量，同步设置“声光”提示功能。
- 可测量高达DC1000V, AC750V, 10A 的交流和直流电压和电流。
- 产品设置背光启动功能，可以在阴暗条件下使用。
- 整机功耗约1.6mA，电路设有自动省电功能，睡眠状态下微功耗仅约11μA，有效延长电池使用寿命达500小时

三、附件

打开包装箱，取出仪表，请仔细检查下列附件是否缺少或损坏：

1. 使用说明书——一本
2. 表笔——一副

如发现以上任何一项缺失或损坏，请立即与您的供货商联系。

△警告：在使用仪表之前，请仔细阅读有关“安全操作准则”。

四、安全操作准则

1. 安规

依据IEC61010-1:2010, 61010-2-030:2010, 61010-2-033:2012, 61326-1:2013, 61326-2-2:2013 进行设计。

2. 安全说明及使用注意事项

- 1) 后盖没有盖好前严禁使用，否则有电击危险！
- 2) 使用前应检查并确认仪表和表笔绝缘层完好，无破损及断线。如发现仪表壳体绝缘层已明显损坏，或者您认为仪表已经无法正常使用，请勿再使用该仪表。
- 3) 在使用仪表时，用户的手指必须放在表笔手指保护环之后。
- 4) 不要在仪表终端及接地之间施加1000V以上电压，以防电击和损坏仪表。
- 5) 被测直流电压高于60V或交流电压高于30VRms的场合，应小心谨慎，防止触电！
- 6) 被测信号不允许超过规定的极限值，以防电击和损坏仪表！
- 7) 量程开关应置于相应的测量档位上。
- 8) 严禁在测量中拨动量程开关更改量程档位，以防损坏仪表！
- 9) 请勿随意改变仪表内部接线，以免损坏仪表和危及安全！
- 10) 必须使用同类型标称规格快速反应的保险丝更换已损坏的保险管。
- 11) 当液晶显示“LCD”符号时，为确保测量精度，请及时更换仪表供电电池。
- 12) 不要在高温、高湿环境中使用仪表；尤其不能在潮湿环境中存放，受潮后仪表性能可能变劣。
- 13) 维护和保养请使用湿布和温和的清洁剂清洁仪表外壳，请勿使用研磨剂或溶剂！

五、电气符号

	电池电量不足		高压警示
	接地		交流
	保险丝		直流
	双重绝缘		警告提示

六、综合范围

1. 输入端子和接地之间的最高电压：1000VRms。
 2. △10A端子设：
Fuse 10A H 250V快熔式保险丝Φ5×20mm
 3. △mA/A端子设：
Fuse 500mA H 250V快熔式保险丝Φ5×20mm
 4. 最大显示：4099, 过量程显示“OL”，每秒更新3~4次。
 5. 量程选择：手动。
 6. 背光功能：手动点亮，30秒后自动熄灭。
 7. 极性：负极性输入显示“-”符号。
 8. 数据保持功能：LCD左上角显示“HOLD”。
 9. 电量不足：LCD左下角显示“LCD”。
 10. 声光报警指示，在导通测量的时候，发声的同时，并伴有红色LED发光指示。
 11. 仪表内部电池：AA电池（锌锰）1.5V×2节。
 12. 工作温度：0°C~40°C (32°F~104°F)
储存温度：-10°C~50°C (14°F~122°F)
相对湿度：0°C~30°C以下≤75%，30°C~40°C≤50%
 13. 工作海拔高度：0~2000m
 14. 重量：约328g（包括电池）。
- 在1V/m的射频场下：总精度=指定精度+量程的5%，超过1V/m以上的射频场没有指定指标。

七、外表结构(图1)

1. LCD显示屏
2. 功能按键
3. 三极管测量四脚插孔
4. 声光报警指示灯
5. 量程开关
6. COM输入端
7. 10A电流输入端
8. 其余测量输入端




图1

八、按键功能

- *. SELECT/REL按键：点击以切换二极管/通断量程、每点击一次对应的测试功能档位将交替切换。在电容，电压，电流，电阻（400欧姆档）下按此键可清底数。
- *. HOLD/✖按键：点击进入数据保持/取消数据保持模式；当按此键≥2秒，则打开/关闭背光。

九、测量操作说明

首先确保产品已安装电池，仪表开机后如果电量不足，显示屏上将会有“LCD”符号，为保证测试精度，则应及时更换电池后再使用。还要特别注意测试笔接口旁警示符号“△”，这是警示你要留意被测试电压或电流不要超出指示的数值，以确保测量安全！

1. 直流电压与交流电压测量(见图2)

- 1) 将功能量程开关拨到交流电压档位上；
 - 2) 将红表笔插入“VΩmA”插孔，黑表笔插入“COM”插孔，并将两只表笔笔尖分别接触所测电压的两端（并联到负载上）进行测量；
 - 3) 从显示屏上读取测试结果。
- △注意**
- *. 不要测量高于1000VRms的电压，虽然测量更高的电压是有可能的，但可能会损坏仪表及伤及用户！在测量之前如果不知道被测电压的范围时，应将量程开关置于最高档位，然后根据实际读数需要逐步降低测量档位（当LCD显示OL时，说明已超量程，需要调高量程）。每个量程档的输入阻抗均为10MΩ，这种负载效应在测量高阻电路时会引起误差！
 - *. 量误差，如果被测电阻阻抗≤10kΩ，误差可以忽略（0.1%或者更低）。
 - *. 在测量高电压时，要特别注意安全，避免触电！
 - *. 在使用前可以测试已知电压，以确认产品功能是否完好！




图2

2. 电阻测量(见图3)

- 1) 将功能量程开关拨到电阻测量档位上；
 - 2) 将红表笔插入“VΩmA”插孔，黑表笔插入“COM”插孔，并将两只表笔笔尖分别接触所测电阻的两端（与被测电阻并联）进行测量；
 - 3) 从显示屏上读取测试结果。
- △注意**
- *. 当在线测量电阻时，为避免仪器损坏和伤及用户，在测量前必须先将被测电路内所有的电源断开，并将所有电容器上的残余电荷放尽，才能进行测量。
 - *. 如果表笔短路时的电阻值不小于0.5Ω时，应检查表笔是否有松脱或其它异常。
 - *. 如果被测电阻开路或阻值超过仪表量程时，显示屏将显示“OL”。
 - *. 在低阻测量时，测量表笔会引线会带有0.1Ω~0.2Ω的电阻测量误差，为了获取精确的数值，为此测量请使用相对测量功能（在400Ω档）测量，仪表将自动减去表笔电阻。
 - *. 测量高阻时，可能需要数秒时间后方能稳定读数，这属正常现象。
 - *. 不要输入高于直流60V或交流30V。




图3

3. 电路通断测量(见图3)

- 1) 将功能量程开关拨到电路通断测量档位上；
- 2) 将红表笔插入“VΩmA”插孔，黑表笔插入“COM”插孔，并将两只表笔笔尖分别接触被测量的两个端点进行测量；
- 3) 如果被测两个端点之间电阻≥51Ω，认为电路断路，蜂鸣器无声；被测两个端点之间电阻≤10Ω，则认为电路导通性良好，蜂鸣器连续蜂鸣，发声的同时，并伴有红色LED发光指示。

△注意

- *. 当在线测量电路通断时，为避免仪器损坏和伤及用户，在测量前必须先将被测电路内所有的电源断开，并将所有电容器上的残余电荷放尽，才能进行测量。

4. 二极管测量(见图3)

- 1) 将功能量程开关拨到二极管测量档位上；
- 2) 将红表笔插入“VΩmA”插孔，黑表笔插入“COM”插孔，并将两只表笔笔尖分别接触PN结的两个端点；
- 3) 如果被测二极管开路或极性反接时，将会显示“OL”。对硅PN结而言，一般约为500~800mV (0.5~0.8V) 确认为正常值。

△注意

- *. 当在线测量PN结时，为避免仪器损坏和伤及用户，在测量前必须先将被测电路内所有的电源断开，并将所有电容器上的残余电荷放尽，才能进行测量。

5. 晶体管放大倍数测量(hFE) (见附图3)

- 1) 将功能/量程开关置于“hFE”；
- 2) 将待测晶体管(PNP或NPN型)的基极(B)、发射极(E)、集电极(C)对应插入四脚测试座，显示器上即显示被测晶体管的hFE近似值。

6. 电容测量(见附图4)

- 1) 将功能量程开关拨到电容测量档位上；
- 2) 将红表笔插入“VΩmA”插孔，黑表笔插入“COM”插孔，将两只表笔笔尖分别接触测电容的两个端点；
- 3) 从显示屏上读取测试结果。在无输入时仪表会显示一个固定读数，此数为仪表内部固有的电容值。对于小容量电容的测量，被测量值一定要减去此值，才能确保测量精度。为此小容量电容的测量请使用相对测量功能(REL)测量(仪表将自动减去内部固定值，方便测量读数)。

△注意

- *. 如果被测电容短路或容值超过仪表的最大量程，显示屏将显示“OL”。
- *. 对于大容量电容的测量，可能需要数秒时间后方能稳定读数，这属正常现象。
- *. 测试前必须电容上的残余电荷放尽，才能进行测量；对带有高压的电容尤为重要，避免损坏仪表和造成人身伤害。




图4

7. 直流电流测量(见附图5)

- 1) 将功能量程开关拨到直流(交流)电流档位上；
- 2) 将红表笔插入“VΩmA”或者10A插孔，黑表笔插入“COM”插孔，并将表笔串联到待测量的电源或者电路中；
- 3) 从显示屏上读取测试结果。

△注意

- *. 在仪表串联到待测回路之前，必须先将回路中的电源关闭，并认真检查输入端子及其量程开关位置是否正确，确认无误后方可通电测量。
- *. 在未知被电流的范围大小的情况下，应将量程开关置于最大档位测量，然后再根据实际读数需要逐步调低档位测量。
- *. “VΩmA”、“10A”输入孔输入过载时，会将内置保险丝熔断，须予更换：
 - a. VΩmA 插孔保险丝电气规格：Fuse 0.5A/250V Φ5×20mm
 - b. 10A插孔保险丝电气规格：Fuse 10A/250V Φ5×20mm
- *. 电流档测试时，切勿把表笔并联到电压电路上，避免损坏仪表和危及人身安全！
- *. 当测量电流接近10A时，每次测量时间应小于10秒，时间间隔应大于15分钟！




图5

8. 交流电流测量(见附图5)

交流电流测量及操作与直流电流测量类似，请参照直流电流测量方法及步骤。

9. 其他功能

- * 开机全显约2秒后，进入正常测量状态。
- * 在测量过程中，约15分钟内均无拨动功能量程开关时，仪表进入“自动关机”状态以节省电能。在自动关机状态下点击任何按键或拨动功能量程开关，仪表将会“自动唤醒”开机，并伴随蜂鸣器蜂鸣一次。如需取消自动关机功能，旋钮置OFF状态的同时按住SEL/REL键开机即取消自动关机功能。
- * 按下任何功能键或旋转功能量程开关时，蜂鸣器会发“Beep”一声约0.25秒）。
- * 在测量过程提示蜂鸣警示声：
 - a. 当输入电压≥1000V（交流/直流）时，蜂鸣器持续蜂鸣，警示量程处于极限；
 - b. 当电流>10A（交流/直流）时，蜂鸣器会持续蜂鸣，警示量程处于极限。
- * 自动关机前约1分钟蜂鸣器会连续发出5声警示，关机前蜂鸣器会发1长声警示。
- * 低电压检测：供电时检测内部电池供电电压，当低于约2.5V时，显示“LCD”电池欠压符号，但仍可正常工作；欠压情况下，“LCD”电池欠压显示符每隔3秒会闪烁3秒。若低于2.2V，则开机全显后只显示电池欠压符号，不能工作。

十、技术指标

- 准确度：±(a%读数+b字数)，保证期为1年
- 环境温度：23°C±5°C (73.4°F±9°F) 相对湿度：≤75%

△ 注意

- * 测量精确度的温度条件：18°C至28°C，环境温度波动范围稳定在±1°C内。当温度<18°C或>28°C时，附加温度系数误差0.1 x (指定准确度)/°C。

1. 直流电压测量

量程	分辨率	准确度
400.0mV	0.1mV	±(0.5%+3)
4.000V	0.001V	
40.00V	0.01V	
400.0V	0.1V	
1000V	1V	±(0.7%+3)

△ 输入阻抗：

- * 输入阻抗均约10MΩ。mV量程开路会有不稳定数字显示，接上负载后即可稳定≤±3个字）
- * 最大输入电压：±1000V，当≥1010V时显示“OL”。
- * 过载保护：1000VRms（直流/交流）。

2. 交流电压测量

量程	分辨率	准确度
4.000V	0.001V	±(1.0%+2)
40.00V	0.01V	
400.0V	0.1V	±(0.8%+3)
750V	1V	

△ * 输入阻抗：输入阻抗均约10MΩ。

- * 频率响应：40Hz~400Hz，正弦波有效值（平均值响应）
- * 最大输入电压：±750V，当≥760V时显示“OL”。
- * 过载保护：1000VRms（直流/交流）。

* 输入阻抗：输入阻抗均约10MΩ。

- * 频率响应：40Hz~400Hz，正弦波有效值（平均值响应）

* 最大输入电压：±750V，当≥760V时显示“OL”。

* 过载保护：1000VRms（直流/交流）。

3. 电阻测量

量程	分辨率	准确度
400.0Ω	0.1Ω	±(1.0%+2)
4.000kΩ	0.001kΩ	±(0.8%+2)
40.00kΩ	0.01kΩ	±(0.8%+2)
400.0kΩ	0.1kΩ	±(0.8%+2)
4.000MΩ	0.001MΩ	±(1.0%+2)
200.0 MΩ	0.1 MΩ	±(5.0%+10)

△ * 量程：被测值=测量显示值-表笔短路值。

* 过载保护：1000VRms（直流/交流）。

4. 电路通断、二极管测量

量程	分辨率	备注
•	0.1Ω	电路断开电阻值设定为：>50Ω，蜂鸣器不发声； 电路良好导通阻值设定为：≤10Ω，蜂鸣器连续发声。
►	0.001V	开路电压约： 2.2V 测试电流约0.7mA 硅PN结正常电压值约0.5~0.8V。

△ 过载保护：1000VRms（直流/交流）。

5. 电容测量

量程	分辨率	准确度
4.000nF	0.001nF	在REL模式下：±(4%+10)
40.00nF	0.01nF	在REL模式下：±(4%+10)
400.0nF	0.1nF	±(4%+5)
4.000 μF	0.001 μF	±(4%+5)
40.00 μF	0.01 μF	±(4%+5)
400.0 μF	0.1 μF	±(4%+5)
10.00μF	0.01μF	±10%

△ 过载保护：1000VRms（直流/交流）。

当被测电容容量≤200nF时，为确保测量准确度，建议采用相对测量功能（REL）测量模式测量。

6. 直流电流测量

档位	分辨率	准确度
40.00 μA	0.01 μA	±(0.8%+3)
400.0 μA	0.1 μA	±(0.8%+3)
4.000mA	0.001mA	±(0.8%+3)
40.00mA	0.01mA	±(0.8%+3)
400.0mA	0.1mA	±(0.8%+3)
10.00A	0.01A	±(1.2%+5)

* 输入≥10A有报警声。输入>10.10A LCD显“OL”

△ 过载保护：250VRms

μA mA量程：F1 Fuse 0.5A/250V Φ5×20mm

10 A量程：F2 Fuse 10A/250V Φ5×20mm

7. 交流电流测量

量程	分辨率	准确度
40.00mA	0.01mA	±(1.0%+2)
400.0mA	0.1mA	±(1.0%+2)
10.00A	0.01A	±(1.5%+3)

△ * 频率响应：频率响应：40~400Hz。

* 显示：有效值。准确度保证范围：5~100%量程，短路允许有<2字剩余读数。

△ * 输入≥10A有报警声。输入>10.10A LCD显“OL”

过载保护：参考直流电流测量过载保护。

十一、保养和维修

△ 警告：

在打开仪表后盖之前，应确定电源已关闭（表笔已离开输入端口并与被测电路断开）。

1. 一般的保养和维修

* 维护与保养请使用湿布和温和的清洁剂清洁仪表外壳，切勿使用研磨剂或溶剂。

* 如发现仪表有任何异常，请立即停止使用并送维修。

* 在有需要对仪表进行校验或维修时，请由有资质的专业技术人员或指定的技术部门维修。

2. 更换电池或保险管(见图9a、图9b)

1) 当LCD显示欠压“LCD”提示符时，应当立即更换内置电池，否则会影响测量精度。电池规格：AA 1.5Vx2节

* 把电源开关置于“OFF”位置，并从输入插孔中移走表笔，卸下保护套。

* 电池更换：用螺丝刀拧下电池盖固定的一颗螺丝（顶部），卸下电池盖，即可更换电池；注意装入新电池时特别要看清正、负极性。

2) 仪表操作过程中当误测电压或过流烧坏保险管时，产品某些功能则不能正常工作，应立即更换保险管。

* 把电源开关置于“OFF”位置，并从输入插孔中移走表笔，卸下保护套。

* 用螺丝刀拧下后盖固定的二颗螺丝（仪表下部分），卸下后盖，即可更换已被烧断的保险丝：

* 保险丝规格： F1 Fuse 0.5A/250V Φ5×20mm 陶瓷管

F2 Fuse 10A/250V Φ5×20mm 陶瓷管





图9a

图9b

保用证/合格证

(一) 深圳市立创电子商务有限公司(以下简称“立创商城”)，为客户提供购机日起一年保养服务。

(二) 如需服务时，用户必须出示此保用证及正式购机发票方为有效。

(三) 如于保修期内发生故障，经本公司技术人员证实故障属正常情况下发生者，立创商城将免费提供修理坏机及更换零件服务。

(四) 更换后的所有零件，将归属本公司。

(五) 任何运送费用，用户需自行负责。

(六) 在下列情况下，本保用证将自动失效：

(甲) 产品曾被非本公司技术人员或非本公司认可之服务站修理或改装。

(乙) 产品曾因被错误操作，疏忽使用或因天灾意外等事件引起致损坏。

(丙) 不按照原厂提供之说明书的指示安装，操作或者保养。

(丁) 本产品已经停止生产五年或以上。

(七) 本公司将不负责任何因使用时引致的其它损失。

(八) 此项免费保用服务不包括：保险丝、电池及一切附件之更换。

(九) 本保用证只适用于中国大陆地区有效。

注意：请保留此保用证及购买商号的发票正本。修理时需出示给技术员查阅，方为有效。

深圳市立创电子商务有限公司

SHENZHEN LICHUANG E-COMMERCE CO.,LTD.

公司地址：广东省深圳市福田区商报路7号天健创业大厦8楼

仓库地址：广东省深圳市龙岗区坪地镇湖田路110号

江苏省淮安市涟水县经济开发区兴盛路9号

立创电子产业园

商城官网：WWW.SZLCSC.COM

企业 QQ：400080709

客服热线

400-830-2058

售后支持